

金堂县第一人民医院安键球管采购等单一来源采购专业人员论证意见公示

(招标编号: /)

项目所在地区: 四川省, 成都市, 金堂县

一、招标条件

本金堂县第一人民医院安键球管采购等单一来源采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为其他资金 14.3 万元, 招标人为金堂县第一人民医院。本项目已具备招标条件, 现招标方式为其它方式, 特邀请有兴趣的潜在投标人提出资格预审申请。

二、项目概况和招标范围

规模: /

范围: 本招标项目划分为 1 个标段, 本次招标为其中的:

(001) 安键球管;

三、投标人资格要求

(001 安键球管) 的投标人资格能力要求: 不适用;

本项目不允许联合体投标。

四、资格预审文件的获取

获取时间: 从 2020 年 10 月 21 日 00 时 00 分到 2020 年 10 月 28 日 00 时 00 分

获取方式: 仅为公示, 无需获取文件

五、资格预审申请文件的递交

递交截止时间: 2020 年 10 月 29 日 00 时 00 分

递交方式: 无需递交无需递交

六、资格预审开始时间及地点

资格预审开始时间: 2020 年 10 月 29 日 00 时 00 分

资格预审地点: 仅为公示

评审办法: 不适用

七、其他

详见附件。

本项目仅为单一来源采购专业人员论证意见公示, 无需文件获取和递交, 公示期限从 2020 年 10 月 21 日至 2020 年 10 月 28 日止。

八、监督部门



本招标项目的监督部门为/。

九、联系方式

招 标 人：金堂县第一人民医院

地 址：成都市金堂县金广路 886 号

联 系 人：肖老师

电 话：13980443638

电子邮件：/

招标代理机构：四川国际招标有限责任公司

地 址：四川省成都市高新区天府大道中段 800 号天府四街 66 号航兴国际广场 1 号楼 17 楼

联 系 人：王女士

电 话：13111881827

电子邮件：/

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：熊雪晨（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）





单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张瑞
	职称: 医师
	工作单位: 成都市中西医结合医院
项目信息	项目名称: 金堂县第一人民医院电子胃镜维修项目
	供应商名称: 成都兆兴民泰商贸有限公司
专业人员论证意见	金堂县第一人民医院消化科拟对电子胃镜（2条）进行维修，满足该所日常工作的需要。型号：（GIF-H170 机身号：48029、GIF-H170 机身号：39916） 1、市场上第三方维修公司存在维修工程师良莠不齐、维修技能更新不及时、借机练兵现象，维修到最后，常常是设备处于故障不断状态，甚至无法维修，影响设备成像质量从而影响医生的诊断，延误患者病情治疗等不良后果。甚至影响设备使用寿命，潜在风险大。 2、2014年10月1日起施行的《医疗器械注册管理办法》第六章第四十九条规定：“产品名称、

	型号、规格、结构及组成、适用范围、产品技术要求、进口医疗器械生产地址等发生变化的，注册人应当向原注册部门申请许可事项变更。”在设备使用及维修过程中，难免需要更换零备件，很多备件是整机的重要结构及组成，与整机一同注册，如使用非原厂配件，则整机的结构及组成已发生变化，按此法规要求，整机需要重新注册。如使用非原厂配件，原生产公司不负责重新注册，因此只能使用原厂配件。 3、奥林巴斯内窥镜由奥林巴斯研发生产，设备全部零配件也是由奥林巴斯公司独家生产，其维护、维修、保养工作需由受过系统化专业培训的工程师才能完成。同时，基于内窥镜设备其各部件都具有特殊性、唯一性，其它替代部件的吻合度、兼容性都无法满足该设备的需求，只能更换原厂原装全新部件，并提供原厂备品，才能保持设备的稳定、安全和高效，使设备性能达到最佳状态。成都兆兴民泰商贸有限公司是奥林巴斯公司确定为成都市金堂县第一人民医院提供售后
--	---

	服务唯一合法授权经销商。 综上所述,建议金堂县第一人民医院电子胃镜维修实行单一来源采购方式进行采购。拟定供应商: 成都兆兴民泰商贸有限公司	
专业人员签字		日期 <u>2020年10月20日</u>

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张坤
	职称: 工程师
	工作单位: 成都市中西医结合医院
项目信息	项目名称: 金堂县第一人民医院安健球管项目
	供应商名称: 深圳市安健科技股份有限公司
专业人员论证意见	1、设备检查范围广，适用性强，使用已有4年多时间，性能优越。单存在故障率偏高，排查和处理困难，为了快速解决故障，提高开机率，原厂培训的工程师服务和配件支持是必须的。 2、安健 DP580 只能使用安健公司配套球管 E7843X（附带说明书及检测报告复印件），完成维修更换后，需完成训管参数校正，对设备的统一调试，第三方无替代。只有使用原厂配套球管，在设备参数上才能达到匹配状态，对设备的稳定性，病人图像的准确性，病人安全性都是一种可靠的保证，为保证设备配套，保障产品从安装到使用等各方面的无缝对接，保障设备能提供安全、优质的图像，避免设备运转故障以及其它危

	及患者安全的问题发生,只有安健配套球管才能与该 DR 实现唯一配置。 3、DP580 投入使用以来,一直由安健厂家提供售后服务,其对设备的现状清楚,对报修反应快捷而有效。 综上所述,建议成都市金堂县第一人民医院安健 DR(DP580)维修实行单一来源采购方式进行采购。该机器由安健公司生产,原厂家负责配件的销售和售后服务。	
专业人员签字	张坤	日期 2020年10月20日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张玮
	职称: 副主任医师
	工作单位: 成都中医药大学附属医院
项目信息	项目名称: 金堂县第一人民医院飞利浦 EPIQ7 彩超维修项目
	供应商名称: 成都惠荣医疗设备维修有限公司
专业人员论证意见	1、设备检查范围广，适用性强，使用已有 4 年多时间，性能优越。单存在故障率偏高，排查和处理困难，费用也偏高，为了快速解决故障，提高开机率，原厂培训的工程师服务和原厂配件支持是必须的。 2、EPIQ7 彩超只能使用飞利浦公司生产的电路板，第三方无替代产品。只有使用原厂生产的主板，在设备参数上才能达到匹配状态，对主机与探头的稳定性，病人图像的准确性，病人安全性都是一种可靠的保证，为保证设备配套，保障产品从安装到使用等各方面的无缝对接，保障设备能提供安全、优质的图像，避免设备运转故障以

	及其它危及患者安全的问题发生,只有飞利浦原装主板才能与该彩超主机实现唯一配置。 3、EPIQ7 投入使用以来,一直由飞利浦厂家提供售后服务,其对设备的现状清楚且经过飞利浦公司专业培训,对报修反应快捷而有效。成都惠荣医疗设备维修有限公司是飞利浦公司确定为成都市金堂县第一人民医院彩超提供售后服务唯一合法授权经销商。 综上所述,建议成都市金堂县第一人民医院飞利浦彩超 EPIQ7 彩超维修实行单一来源采购方式进行采购。拟定供应商:成都惠荣医疗设备维修有限公司。
专业人员签字	 日期 2020年10月20日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	张伟
	职称:	工程师
	工作单位:	成都市中西医结合医院
项目信息	项目名称:	金堂县第一人民医院钦激光维修项目
	供应商名称:	四川安克力商贸有限公司
专业人员论证意见	1、现有钦激光设备出现故障，需要维修，维修质量必须和原厂保持一致，如需提供配件必须是原厂配件。 2、四川安克力商贸有限公司为该设备的生产厂商爱科凯能科技（北京）股份有限公司唯一授权的售后维修服务中心，具有专业团队和专业技术，维修质量能做到和原厂保持一致，可以提供原厂配件。 综上所述，建议成都市金堂县第一人民医院钦激光维修实行单一来源采购方式进行采购。拟定供应商：四川安克力商贸有限公司	
专业人员签字	张伟	日期 2020 年 1 月 20 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张伟
	职称: 主任医师
	工作单位: 成都市中西医结合医院
项目信息	项目名称: 金堂县第一人民医院超声波换能器探头项目
	供应商名称: 北京华通互利医疗器械有限公司
专业人员论证意见	阿洛卡彩超（型号 SSD-4000）只能使用阿洛卡公司生产的超声波换能器探头，规格型号为 UST-5299，无替代产品，只有使用原厂生产的超声波换能器探头。 北京华通互利医疗器械有限公司是阿洛卡公司唯一授权的为金堂县第一人民医院提供超声波换能器探头的供应商。 综上所述，建议金堂县第一人民医院超声波换能器探头实行单一来源采购方式进行采购。 拟定供应商：北京华通互利医疗器械有限公司

专业人员签字	张伟	日期 2020年10月20日
--------	----	----------------

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张伟
	职称: 工程师
	工作单位: 成都市中西医结合医院
项目信息	项目名称: 金堂县第一人民医院赛默飞 Excelsior AS 组织脱水机维修 (更换全新液位传感器) 项目
	供应商名称: 成都帕萨罗杰仪器有限公司
专业人员论证意见	1、设备检查范围广, 适用性强, 使用已有 3 年多时间, 性能优越。单存在故障率偏高, 排查和处理困难, 费用也偏高, 为了快速解决故障, 提高开机率, 原厂培训的工程师服务和原厂配件支持是必须的。 2、赛默飞组织脱水机只能使用赛默飞公司生产的液位传感器, 第三方无替代产品。只有使用原厂生产的液位传感器, 在设备参数上才能达到匹配状态, 对主机的稳定性, 病人组织标本处理效果的良好性, 病人安全性都是一种可靠的保证, 为保证设备配套, 保障产品从安装到使用等各方


	面的无缝对接,保障设备能提供安全、优质的标本处理效果,避免设备运转故障以及其它危及患者安全的问题发生,只有赛默飞原装液位传感器才能与该组织脱水机主机实现唯一配置。 3、Excelsior AS 组织脱水机投入使用以来,一直由赛默飞厂家提供售后服务,其对设备的现状清楚且经过赛默飞公司专业培训,对报修反应快捷而有效。成都帕萨罗杰仪器有限公司是赛默飞公司确定为成都市金堂县第一人民医院赛默飞设备提供售后服务唯一合法授权经销商。 综上所述,建议成都市金堂县第一人民医院赛默飞 Excelsior AS 组织脱水机维修实行单一来源采购方式进行采购。 拟定供应商: 成都帕萨罗杰仪器有限公司
专业人员签字	 日期 2020年10月2日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 陈峰
	职称: 中级
	工作单位: 退休
项目信息	项目名称: 金堂县第一人民医院电子胃镜维修项目
	供应商名称: 成都兆兴民泰商贸有限公司
专业人员论证意见	金堂县第一人民医院消化科拟对电子胃镜（2条）进行维修，满足该所日常工作的需要。型号：（GIF-H170 机身号：48029、GIF-H170 机身号：39916） 1、市场上第三方维修公司存在维修工程师良莠不齐、维修技能更新不及时、借机练兵现象，维修到最后，常常是设备处于故障不断状态，甚至无法维修，影响设备成像质量从而影响医生的诊断，延误患者病情治疗等不良后果。甚至影响设备使用寿命，潜在风险大。 2、2014年10月1日起施行的《医疗器械注册管理办法》第六章第四十九条规定：“产品名称、

型号、规格、结构及组成、适用范围、产品技术要求、进口医疗器械生产地址等发生变化的，注册人应当向原注册部门申请许可事项变更。”在设备使用及维修过程中，难免需要更换零备件，很多备件是整机的重要结构及组成，与整机一同注册，如使用非原厂配件，则整机的结构及组成已发生变化，按此法规要求，整机需要重新注册。如使用非原厂配件，原生产公司不负责重新注册，因此只能使用原厂配件。

3、奥林巴斯内窥镜由奥林巴斯研发生产，设备全部零配件也是由奥林巴斯公司独家生产，其维护、维修、保养工作需由受过系统化专业培训的工程师才能完成。同时，基于内窥镜设备其各部件都具有特殊性、唯一性，其它替代部件的吻合度、兼容性都无法满足该设备的需求，只能更换原厂原装全新部件，并提供原厂备品，才能保持设备的稳定、安全和高效，使设备性能达到最佳状态。成都兆兴民泰商贸有限公司是奥林巴斯公司确定为成都市金堂县第一人民医院提供售后

	服务唯一合法授权经销商。 综上所述,建议金堂县第一人民医院电子胃镜维修实行单一来源采购方式进行采购。拟定供应商: 成都兆兴民泰商贸有限公司	
专业人员签字		日期 <u>2020年10月20日</u>

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： <u>尹学峰</u>
	职称： <u>中级</u>
	工作单位： <u>退休</u>
项目信息	项目名称：金堂县第一人民医院安健球管项目
	供应商名称：深圳市安健科技股份有限公司
专业人员论证意见	1、设备检查范围广，适用性强，使用已有 4 年多时间，性能优越。单存在故障率偏高，排查和处理困难，为了快速解决故障，提高开机率，原厂培训的工程师服务和配件支持是必须的。 2、安健 DP580 只能使用安健公司配套球管 E7843X（附带说明书及检测报告复印件），完成维修更换后，需完成训管参数校正，对设备的统一调试，第三方无替代。只有使用原厂配套球管，在设备参数上才能达到匹配状态，对设备的稳定性，病人图像的准确性，病人安全性都是一种可靠的保证，为保证设备配套，保障产品从安装到使用等各方面的无缝对接，保障设备能提供安全、优质的图像，避免设备运转故障以及其它危

	及患者安全的问题发生,只有安健配套球管才能与该 DR 实现唯一配置。 3、DP580 投入使用以来,一直由安健厂家提供售后服务,其对设备的现状清楚,对报修反应快捷而有效。 综上所述,建议成都市金堂县第一人民医院安健 DR(DP580)维修实行单一来源采购方式进行采购。该机器由安健公司生产,原厂家负责配件的销售和售后服务。
专业人员签字	尹家辉 日期 2020 年 10 月 20 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 尹崇峰
	职称： 中级
	工作单位： 退休
项目信息	项目名称： 金堂县第一人民医院飞利浦 EPIQ7 彩超维修项目
	供应商名称： 成都惠荣医疗设备维修有限公司
专业人员论证意见	1、设备检查范围广，适用性强，使用已有 4 年多时间，性能优越。单存在故障率偏高，排查和处理困难，费用也偏高，为了快速解决故障，提高开机率，原厂培训的工程师服务和原厂配件支持是必须的。 2、EPIQ7 彩超只能使用飞利浦公司生产的电路板，第三方无替代产品。只有使用原厂生产的主板，在设备参数上才能达到匹配状态，对主机与探头的稳定性，病人图像的准确性，病人安全性都是一种可靠的保证，为保证设备配套，保障产品从安装到使用等各方面的无缝对接，保障设备能提供安全、优质的图像，避免设备运转故障以

	及其它危及患者安全的问题发生,只有飞利浦原装主板才能与该彩超主机实现唯一配置。 3、EPIQ7 投入使用以来,一直由飞利浦厂家提供售后服务,其对设备的现状清楚且经过飞利浦公司专业培训,对报修反应快捷而有效。成都惠荣医疗设备维修有限公司是飞利浦公司确定为成都市金堂县第一人民医院彩超提供售后服务唯一合法授权经销商。 综上所述,建议成都市金堂县第一人民医院飞利浦彩超 EPIQ7 彩超维修实行单一来源采购方式进行采购。拟定供应商:成都惠荣医疗设备维修有限公司。
专业人员签字	 日期 2020年10月20日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 尹崇辉	
	职称: 中级	
	工作单位: 退休	
项目信息	项目名称: 金堂县第一人民医院钦激光维修项目	
	供应商名称: 四川安克力商贸有限公司	
专业人员论证意见	1、现有钦激光设备出现故障, 需要维修, 维修质量必须和原厂保持一致, 如需提供配件必须是原厂配件。 2、四川安克力商贸有限公司为该设备的生产厂商爱科凯能科技(北京)股份有限公司唯一授权的售后维修服务中心, 具有专业团队和专业技术, 维修质量能做到和原厂保持一致, 可以提供原厂配件。 综上所述, 建议成都市金堂县第一人民医院钦激光维修实行单一来源采购方式进行采购。拟定供应商: 四川安克力商贸有限公司	
专业人员签字	尹崇辉	日期 2020年10月20日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 尹学军
	职称: 中级
	工作单位: 退休
项目信息	项目名称: 金堂县第一人民医院超声波换能器探头项目
	供应商名称: 北京华通互利医疗器械有限公司
专业人员论证意见	阿洛卡彩超（型号 SSD-4000）只能使用阿洛卡公司生产的超声波换能器探头，规格型号为 UST-5299，无替代产品，只有使用原厂生产的超声波换能器探头。 北京华通互利医疗器械有限公司是阿洛卡公司唯一授权的为金堂县第一人民医院提供超声波换能器探头的供应商。 综上所述，建议金堂县第一人民医院超声波换能器探头实行单一来源采购方式进行采购。 拟定供应商：北京华通互利医疗器械有限公司


专业人员签字

尹崇峰


日期 2020 年 10 月 20 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 罗学俊
	职称： 中级
	工作单位： 退休
项目信息	项目名称： 金堂县第一人民医院赛默飞 Excelsior AS 组织脱水机维修（更换全新液位传感器）项目
	供应商名称： 成都帕萨罗杰仪器有限公司
专业人员论证意见	1、设备检查范围广，适用性强，使用已有3年多时间，性能优越。单存在故障率偏高，排查和处理困难，费用也偏高，为了快速解决故障，提高开机率，原厂培训的工程师服务和原厂配件支持是必须的。 2、赛默飞组织脱水机只能使用赛默飞公司生产的液位传感器，第三方无替代产品。只有使用原厂生产的液位传感器，在设备参数上才能达到匹配状态，对主机的稳定性，病人组织标本处理效果的良好性，病人安全性都是一种可靠的保证，为保证设备配套，保障产品从安装到使用等各方

	面的无缝对接,保障设备能提供安全、优质的标本处理效果,避免设备运转故障以及其它危及患者安全的问题发生,只有赛默飞原装液位传感器才能与该组织脱水机主机实现唯一配置。 3、Excelsior AS 组织脱水机投入使用以来,一直由赛默飞厂家提供售后服务,其对设备的现状清楚且经过赛默飞公司专业培训,对报修反应快捷而有效。成都帕萨罗杰仪器有限公司是赛默飞公司确定为成都市金堂县第一人民医院赛默飞设备提供售后服务唯一合法授权经销商。 综上所述,建议成都市金堂县第一人民医院赛默飞 Excelsior AS 组织脱水机维修实行单一来源采购方式进行采购。 拟定供应商:成都帕萨罗杰仪器有限公司
专业人员签字	 日期 <u>2020</u> 年 <u>10</u> 月 <u>20</u> 日

单一来源采购方式专业人员论证意见



专业人员信息	姓名: 
	职称: 
	工作单位: 
项目信息	项目名称: 金堂县第一人民医院电子胃镜维修项目
	供应商名称: 成都兆兴民泰商贸有限公司
专业人员论证意见	金堂县第一人民医院消化科拟对电子胃镜（2条）进行维修，满足该所日常工作的需要。型号：（GIF-H170 机身号：48029、GIF-H170 机身号：39916） 1、市场上第三方维修公司存在维修工程师良莠不齐、维修技能更新不及时、借机练兵现象，维修到最后，常常是设备处于故障不断状态，甚至无法维修，影响设备成像质量从而影响医生的诊断，延误患者病情治疗等不良后果。甚至影响设备使用寿命，潜在风险大。 2、2014 年 10 月 1 日起施行的《医疗器械注册管理办法》第六章第四十九条规定：“产品名称、


型号、规格、结构及组成、适用范围、产品技术要求、进口医疗器械生产地址等发生变化的，注册人应当向原注册部门申请许可事项变更。”在设备使用及维修过程中，难免需要更换零备件，很多备件是整机的重要结构及组成，与整机一同注册，如使用非原厂配件，则整机的结构及组成已发生变化，按此法规要求，整机需要重新注册。如使用非原厂配件，原生产公司不负责重新注册，因此只能使用原厂配件。

3、奥林巴斯内窥镜由奥林巴斯研发生产，设备全部零配件也是由奥林巴斯公司独家生产，其维护、维修、保养工作需由受过系统化专业培训的工程师才能完成。同时，基于内窥镜设备其各部件都具有特殊性、唯一性，其它替代部件的吻合度、兼容性都无法满足该设备的需求，只能更换原厂原装全新部件，并提供原厂备品，才能保持设备的稳定、安全和高效，使设备性能达到最佳状态。成都兆兴民泰商贸有限公司是奥林巴斯公司确定为成都市金堂县第一人民医院提供售后


	服务唯一合法授权经销商。 综上所述,建议金堂县第一人民医院电子胃镜维修实行单一来源采购方式进行采购。拟定供应商:成都兆兴民泰商贸有限公司	
专业人员签字		日期 <u>2020年10月20日</u>


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 
	职称: 
	工作单位: 
项目信息	项目名称: 金堂县第一人民医院安健球管项目
	供应商名称: 深圳市安健科技股份有限公司
专业人员论证意见	1、设备检查范围广,适用性强,使用已有4年多时间,性能优越。单存在故障率偏高,排查和处理困难,为了快速解决故障,提高开机率,原厂培训的工程师服务和配件支持是必须的。 2、安健 DP580 只能使用安健公司配套球管 E7843X (附带说明书及检测报告复印件),完成维修更换后,需完成训管参数校正,对设备的统一调试,第三方无替代。只有使用原厂配套球管,在设备参数上才能达到匹配状态,对设备的稳定性,病人图像的准确性,病人安全性都是一种可靠的保证,为保证设备配套,保障产品从安装到使用等各方面的无缝对接,保障设备能提供安全、优质的图像,避免设备运转故障以及其它危




	及患者安全的问题发生,只有安健配套球管才能与该 DR 实现唯一配置。 3、DP580 投入使用以来,一直由安健厂家提供售后服务,其对设备的现状清楚,对报修反应快捷而有效。 综上所述,建议成都市金堂县第一人民医院安健 DR(DP580)维修实行单一来源采购方式进行采购。该机器由安健公司生产,原厂家负责配件的销售和售后服务。	
专业人员签字		日期 <u>2020年10月20日</u>

单一来源采购方式专业人员论证意见



专业人员信息	姓名: 
	职称: 
	工作单位: 
项目信息	项目名称: 金堂县第一人民医院飞利浦 EPIQ7 彩超维修项目
	供应商名称: 成都惠荣医疗设备维修有限公司
专业人员论证意见	1、设备检查范围广,适用性强,使用已有4年多时间,性能优越。单存在故障率偏高,排查和处理困难,费用也偏高,为了快速解决故障,提高开机率,原厂培训的工程师服务和原厂配件支持是必须的。 2、EPIQ7 彩超只能使用飞利浦公司生产的电路板,第三方无替代产品。只有使用原厂生产的主板,在设备参数上才能达到匹配状态,对主机与探头的稳定性,病人图像的准确性,病人安全性都是一种可靠的保证,为保证设备配套,保障产品从安装到使用等各方面的无缝对接,保障设备能提供安全、优质的图像,避免设备运转故障以


	及其它危及患者安全的问题发生,只有飞利浦原装主板才能与该彩超主机实现唯一配置。 3、EPIQ7 投入使用以来,一直由飞利浦厂家提供售后服务,其对设备的现状清楚且经过飞利浦公司专业培训,对报修反应快捷而有效。成都惠荣医疗设备维修有限公司是飞利浦公司确定为成都市金堂县第一人民医院彩超提供售后服务唯一合法授权经销商。 综上所述,建议成都市金堂县第一人民医院飞利浦彩超 EPIQ7 彩超维修实行单一来源采购方式进行采购。拟定供应商:成都惠荣医疗设备维修有限公司。
专业人员签字	 日期2020年10月20日

单一来源采购方式专业人员论证意见



专业人员信息	姓名:	
	职称:	
	工作单位:	
项目信息	项目名称:	金堂县第一人民医院钦激光维修项目
	供应商名称:	四川安克力商贸有限公司
专业人员论证意见	1、现有钦激光设备出现故障，需要维修，维修质量必须和原厂保持一致，如需提供配件必须是原厂配件。 2、四川安克力商贸有限公司为该设备的生产厂商爱科凯能科技（北京）股份有限公司唯一授权的售后维修服务中心，具有专业团队和专业技术，维修质量能做到和原厂保持一致，可以提供原厂配件。 综上所述，建议成都市金堂县第一人民医院钦激光维修实行单一来源采购方式进行采购。拟定供应商：四川安克力商贸有限公司	
专业人员签字		日期 <u>2020年10月20日</u>


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 
	职称: 
	工作单位: 
项目信息	项目名称: 金堂县第一人民医院超声波换能器探头项目
	供应商名称: 北京华通互利医疗器械有限公司
专业人员论证意见	阿洛卡彩超（型号 SSD-4000）只能使用阿洛卡公司生产的超声波换能器探头，规格型号为 UST-5299，无替代产品，只有使用原厂生产的超声波换能器探头。 北京华通互利医疗器械有限公司是阿洛卡公司唯一授权的为金堂县第一人民医院提供超声波换能器探头的供应商。 综上所述，建议金堂县第一人民医院超声波换能器探头实行单一来源采购方式进行采购。 拟定供应商：北京华通互利医疗器械有限公司

专业人员签字		日期 <u>2020</u> 年 <u>10</u> 月 <u>20</u> 日
--------	---	--

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 
	职称: 
	工作单位: 
项目信息	项目名称: 金堂县第一人民医院赛默飞 Excelsior AS 组织脱水机维修 (更换全新液位传感器) 项目
	供应商名称: 成都帕萨罗杰仪器有限公司
专业人员论证意见	1、设备检查范围广, 适用性强, 使用已有 3 年多时间, 性能优越。单存在故障率偏高, 排查和处理困难, 费用也偏高, 为了快速解决故障, 提高开机率, 原厂培训的工程师服务和原厂配件支持是必须的。 2、赛默飞组织脱水机只能使用赛默飞公司生产的液位传感器, 第三方无替代产品。只有使用原厂生产的液位传感器, 在设备参数上才能达到匹配状态, 对主机的稳定性, 病人组织标本处理效果的良好性, 病人安全性都是一种可靠的保证, 为保证设备配套, 保障产品从安装到使用等各方

	面的无缝对接,保障设备能提供安全、优质的标本处理效果,避免设备运转故障以及其它危及患者安全的问题发生,只有赛默飞原装液位传感器才能与该组织脱水机主机实现唯一配置。 3、Excelsior AS 组织脱水机投入使用以来,一直由赛默飞厂家提供售后服务,其对设备的现状清楚且经过赛默飞公司专业培训,对报修反应快捷而有效。成都帕萨罗杰仪器有限公司是赛默飞公司确定为成都市金堂县第一人民医院赛默飞设备提供售后服务唯一合法授权经销商。 综上所述,建议成都市金堂县第一人民医院赛默飞 Excelsior AS 组织脱水机维修实行单一来源采购方式进行采购。 拟定供应商: 成都帕萨罗杰仪器有限公司	
专业人员签字		日期 <u>2020年10月20日</u>